



Технический Бюллетень

Модель Автомобиля:

A21(A520,A516, Fora)

№ TB-A0013

Дата: 07-05-2008

Тема:

Режим работы индикатора EPC

Описание:

Имеется большое количество зафиксированных обращений Дилеров в адрес ЗАО «Чери Автомобили Рус» по вопросу многочисленных претензий клиентов (пользователей автомобилей) на некорректную, по их мнению, работу системы самодиагностики двигателя, в частности на несоответствие работы индикатора EPC описанию принципа его работы в «Руководстве пользователя автомобилем Chery A21». В процессе запуска двигателя при повороте ключа в положение «ON» включившийся индикатор EPC гаснет только после пуска двигателя. В руководстве описано, что данный индикатор должен гаснуть до пуска двигателя, если система самодиагностики не выявила никаких ошибок или неисправностей.

Информируем Вас, что с момента выпуска в печать редакции «Руководства пользователя автомобилем Chery A21» системы контроля и самодиагностики двигателя автомобиля претерпели ряд изменений, направленных на улучшение качества диагностики и выявления ошибок в системе управления двигателем. Модификации системы самодиагностики заключаются в первую очередь в пересмотре алгоритма и времени самодиагностики.

Время сканирования и контроля работы систем изменилось с только предпускового периода до всего периода работы двигателя, что влечет за собой увеличение продолжительности работы индикатора EPC в первые минуты работы двигателя после его запуска.

Сообщаем Вам, что явление светящегося индикатора EPC во время пуска двигателя и первых минут его работы неисправностью не является!

Неисправностью являются только те случаи, когда индикатор EPC продолжает гореть, если с момента запуска двигателя прошло довольно продолжительное время (более 5 минут), или индикатор загорелся во время движения автомобиля.